



TR-110

PORTABLES RAUHEITSMESSGERÄT ZUR MESSUNG VON RZ UND RA

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Portables Rauheitsmessgerät zu einen hervorragenden Preis/Leistungs-Verhältnis !
- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Piezoelektrisches Tastsystem
- Messvorgang wird dynamisch auf dem Anzeige angezeigt
- Li-Ion wiederaufladbare Batterien
- Integrierter Schieber zum Schutz der Tastspitze
- Automatische Abschaltung nach 90 Sekunden
- Signalton Start-Test-Ready
- Ra und Rz Rauheitsparameter in einem Gerät
- Einfache Kalibrierung über Tastatur



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|--|
| Rauheitsparameter | Ra (ISO) Rz (DIN) |
| Einheit | µm/µinch umschaltbar |
| Messbereich | Ra: 0,05-15,0mm Rz: 0,1-50mm |
| Grenzwellenlänge (Cut-OFF) | 0,25mm/0,8mm/2,50mm |
| Filter | RC |
| Funktionen | Tastspitze protection sleeve, Signalton (Start-Test-Ready), automatische Abschaltung nach 90 Sek., Hintergrundbeleuchtung |
| Kalibrierung | Mit CAL-Funktion (auf der Tastatur) |
| Taststrecke | 6mm |
| Tastgeschwindigkeit | 1,0mm/Sek. |
| Genauigkeit | Nach ISO Klasse 3 |
| Messprinzip | Tastsystem, piezoelektrisch |
| Tastspitze | Diamant, Radius 5mm |
| Umgebungstemperatur | 0°C - 40°C |
| Spannungsversorgung | 3.0 V / Li-Ion Batterien / Batteriestatusanzeige |
| Ladegerät | 9V DC |
| Maße | 102mm x 70mm x 22mm |
| Gewicht | 180 Gramm |

BESTELLDATEN

TR-110 Portables Rauheitsmessgerät
zur Messung von Rz und Ra

STANDARD LIEFERUMFANG

- Gerät TR-110 mit integriertem Mikrotaster
- Rauheitsstandard
- Ladegerät
- Koffer
- Bedienungsanleitung

SONDERZUBEHÖR

- Soft-Tasche



TASTSPITZE MIT SCHUTZSCHIEBER